

Приложение I
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
1. Территория, примыкающей к зданию (участка)

*Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»
188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория Дубровка ГП, ул. Пионерская д. 10*
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п- ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет				KO	выделить место для парковки инвалидов, обозначить его соответствующими международными символами.	TCP
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Составление доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, примыкающая к зданию	ДП-И (Г.У. О.К), ВИП-И (С)			TCP

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

1 Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

*Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»
188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория Дубровка ГП, ул. Пионерская д. 10*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фот- о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть		3.4 3.3		C.O	- установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей. - вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. - установить противоскользящее покрытие на края ступеней
2.2	Пандус (наружный)	есть		3.5. 3.4		K	- привести пандусы в соответствие нормативным требованиям (придерживаться п. 4.1.14-16. СП 50.13330.2012)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6		C	- установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля (1,4м) - установить предупреждающие тактильные указатели перед входной дверью.
2.4	Дверь (входная)	есть		7.9	- доводчик не функционирует	K, O, C	- снизить высоту порогов входных дверей (не более

					1.4см. один элемент портала); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. -установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1,1м) -предусмотреть смотровые панели, -ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках, полотен и по границе разнородных покрытий. п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	
2.5	Тамбур	есть	8	K, O, C	- ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках, полотен и по границе разнородных покрытий. п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	TP
	ОБЩИЕ требования к зоне.		Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и одновременная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	TP, TCP, Org.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ЛЛ-Н/Г, УД, ДУ-Н (O, K), ВНД-Н (C)		3,9,33, 34	Организационные мероприятия, ТР, TCP

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

*Направлена для пожилых людей «Невская Дубровка»
188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория Дубровка ГП, ул. Пионерская д. 10*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10, 11, 12, 13	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, и т.д., с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг. TCP
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	14, 15, 16		К, О, С	- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	TCP, TP

3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		- лестницы не заблокируются пандусам, лифтом или подъемными устройствами;	К	- при необходимости передвижения во внутреннем лестничном для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник и/или обеспечить полный перечень предоставляемых услуг на уровне первого этажа	Орг. ТСР
3.5	Дверь	есть	17, 18, 19, 20, 21, 22		С, К, О	- увеличить ширину рабочего полотна дверей до нормативных значений (0,9) - снизить высоту порогов (не более 1,4 см.) - обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации.	Орг. ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			ВСС	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг. ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом	

							потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания.	ДП-И (Г, У) ДЧ-И(О, К) ВНД-И (С)		10-22	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт,

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

| Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

*Пансионат для пожилых людей «Невская Лубровка»
188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория Лубровка ГП, ул. Пионерская д. 10*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				С.Г.К.	-организовать место для обслуживание посетителей на креслах-колясках, на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (7.1.9 СП159.13330.2012); -для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг.	Орг. ТР

4.2	Залыная форма обслуживания	есть	23,24	K, O, C, Г	в зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в других помещениях.	Орг. TP, TCP
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет				
4.5	Кабина индивидуально по обслуживанию	нет				
	ОБЩИЕ требования к зонам				все	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЛ-II Г, У, О, К ВНД-II (С)		23,24	Организационные мероприятия, TCP, TP.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»
188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория Дубровка ГП, ул. Пионерская д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть		25,26, 27,28		все	- организовать для проживания МГН 10 % от общего количества мест (если в задании на проектирование не оговорено количество помещений, оборудованных по универсальному или специализированному принципу) - в комнатах для проживания установить кнопку экстренной помощи.	TCP, Орг.
ОБЩИЕ требования к зоне:								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-Н (Г, У, О, К) ВНП-Н (С)		25,26, 27,28	Организационные мероприятия, TCP, ТР.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»
188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория Дубровка ГП, ул. Пионерская д. 10**

Наименование объекта, адрес

№/п. Наименование функционально-планировочного элемента.	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1 Туалетная комната	есть	29,30	- нет оборудования в санитарно-гигиенических помещениях для МГН; (соответствующих нормативным требованиям) имеются мобильные туалеты	К, С, О	- оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д. п. 5.3 СП 59.13330.2012).		Орг, ТСР, КР,
5.2 Душевая/ванная комната	есть	30,31					
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	есть			вс			
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-II (У, Г); ДУ-II (О, С, Ю)		29,30,31	Организационные мероприятия, ТСР, КР

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ

1 Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

**Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»
 188684, Ленинградская область, Всеволожский район,
 территория Дубровка ГП, ул. Пionерская д. 10**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ № на плане	№ фот.	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	32		исс	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг.
6.2	Акустические средства	нет			С	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг., ТСР.
6.3	Тактильные средства	нет			С	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг., ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения, (п. 5.5 СП		Орг., ТСР., ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-	32	Организационные мероприятия, ТСР, ТР